









## Die richtige Lösung für Ihr Homematic IP Smart-Home-System

Diese Übersicht zeigt kompatible Wasser- und Gaszähler für den **Homematic IP Zählersensor Interface IND (HmIP-ESI-IND)** sowie den **Homematic IP Zählersensor Interface GAS (HmIP-ESI-GAS)**.
Die Kompatibilität wurde für die aufgeführten Zähler geprüft. Je nach Zählertyp können zusätzliche Montageschritte erforderlich sein.







✓ = kompatibel  X = nicht kompatibel

### Wasserzähler

| Bild | Hersteller | Typ | Kompatibel | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
|  | Sensus | 620 | ✓ HmIP-ESI-IND | |
|  | Heitland | M100 | X | |
|  | Trinnity<br>Wassergeräte GmbH | Eco | ✓ HmIP-ESI-IND | Blinddeckel muss entfernt werden |
|  | Pipersberg<br>Biesenthal | | X | |
|  | Heitland | M100i | ✓ HmIP-ESI-IND | Target mit rotem Kunststoff umspritzt |
|  | Allmess | AMES | X | |

| Bild | Hersteller | Typ | Kompatibel | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
|  | Zenner | ETKD<br>RTKD | ✓ HmIP-ESI-IND | |
|  | B Meters | GSD8 | ✓ HmIP-ESI-IND | |
|  | Itron | Aquadis+ | ✓ HmIP-ESI-IND | |
|  | Zenner | MNK | ✓ HmIP-ESI-GAS | • Magnet verbaut<br>• Blindstopfen muss entfernt werden<br>• kein passender Halter im Lieferumfang<br>• Sensor muss geeignet befestigt werden |
|  | Deltamess<br>Elster | S100<br>M140 | ✓ HmIP-ESI-GAS | • Magnet verbaut<br>• Blinddeckel muss entfernt werden<br>• kein passender Halter im Lieferumfang<br>• Sensor muss geeignet befestigt werden |

## Gaszähler

| Bild | Hersteller | Typ | Kompatibel | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
|  | Pipersberg | BK - G4 Ac | ✓ HmIP-ESI-IND | |
|  | Pipersberg | G4 RF1 c | ✓ HmIP-ESI-IND | Targetnicht sichtbar |
|  | Itron<br>Pipersberg<br>Actaris | G4 RF1 | ✓ HmIP-ESI-GAS | • Magnet verbaut<br>• passender Halter liegt bei |
|  | Elster<br>Honeywell<br>Kromschröder | BK-G4 | ✓ HmIP-ESI-GAS | • Magnet verbaut<br>• passender Halter liegt bei |
|  | Metrix<br>Apator | G4 | ✓ HmIP-ESI-GAS | • Magnet verbaut<br>• passender Halter liegt bei |
|  | Pietro Fiorentini<br>Samgas | G4 | ✓ HmIP-ESI-GAS | • Magnet verbaut<br>• Blinddeckel muss entfernt werden<br>• kein passender Halter im Lieferumfang<br>• Sensor muss geeignet befestigt werden |