

STANNOL ST-80 Lithium Ionen Akku Lötgerät

D

Alle Anweisungen vor Gebrauch lesen. Diese Anweisungen aufbewahren.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

1. **VORSICHT** – Das Werkzeug erreicht hohe Temperaturen! Es kann Verbrennungen verursachen.
2. Die heiße Spitze oder heiße Metallteile dürfen während des Betriebs nicht berührt werden.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dies ist kein Spielzeug und nicht für die Nutzung durch Kinder.
4. Die falsche Verwendung kann Verbrennungen, elektrische Schläge und Verletzungen verursachen.
5. Tauchen Sie das Werkzeug nicht in Wasser! Gefahr eines elektrischen Schlags!
6. Verwenden Sie das Werkzeug auf einem hitzebeständigen und aufgeräumten Tisch.
7. Nach Abschluss mit dem Werkzeug, lassen Sie das Gerät abkühlen natürlich vor dem Speichern.
8. Der Adapter sollte immer leicht bedienbar sein. Die Steckdose sollte sich in Werkzeugnähe befinden und leicht erreichbar sein.
9. Verwenden Sie die Ladestation nur in Verbindung mit dem Adaptermodell (Nr. HYCH0070421000G), das zusammen mit diesem Werkzeug geliefert wurde. Verwenden Sie keinen anderen Adapter. Unterschiedliche Adapter weisen unterschiedliche elektrische Eigenschaften auf, die das Werkzeug beschädigen oder andere Gefahren nach sich ziehen könnten!
10. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Das Kabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienstvertretern oder ähnlich ausgebildeten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
11. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer und geistiger Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis gedacht, es sei denn eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person hat für Aufsicht oder Einweisung bezüglich der Verwendung des Gerätes gesorgt.
12. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.

Bedienungsanleitung - Laden

1. Überprüfen Sie, ob die Spannung des Adapters mit der Stromquelle übereinstimmt.
2. Schließen Sie den Adapter an die Ladestation an. Schließen Sie danach den Adapter an die Hauptstromversorgung an.
3. Stellen Sie sicher, dass sich das Werkzeug in der „0“-Position befindet und stellen Sie das Werkzeug mit der Spitze nach unten in die Ladestation.
4. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug ganz eingesteckt ist, um einen besseren Ladekontakt zu erreichen.
5. Das Kontrolllicht auf dem Adapter leuchtet ROT.
6. Abhängig von der verbliebenen Akkuleistung beläuft sich die maximale Ladezeit auf ungefähr 3,5 Stunden.
7. Das Kontrolllicht auf dem Adapter leuchtet GRÜN, sobald der Akku voll aufgeladen ist.

8. Das Werkzeug kann auch in teilweise aufgeladenem Zustand verwendet werden.
9. Trennen Sie nach dem Laden den Adapter von der Hauptstromversorgung.

Bedienungsanleitung - LötKolben

1. ANMERKUNG: Das Löten mit Gleichstrom erfordert eine etwas andere Löttechnik. Folgen Sie dazu unten stehenden Anweisungen.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Spitze in sicherer Position befindet.
3. Schieben Sie den An-/Ausschalter auf die „I“-Position.
4. Halten Sie das Werkzeug wie einen Bleistift mit dem Zeigefinger über dem runden Knopf oberhalb des An-/Ausschalter.
5. Anmerkung: Das Werkzeug heizt nur auf, wenn der runde Knopf gedrückt wird.
6. Drücken Sie den runden Knopf und halten Sie ihn zum Vorheizen der Spitze für paar Sekunden gedrückt.
7. Schmelzen Sie das Lötzinn, während Sie auf den Kopf drücken, um die Hitze in der Spitze aufrechtzuerhalten und bringen Sie den Verbindungspunkt zügig mit dem geschmolzenen Lötzinn in Kontakt, damit es am Verbindungspunkt haften bleibt.
8. Lassen Sie die Verbindung ungestört abkühlen.
9. Heizen Sie eine Gleichstrom-Lötspitze immer für einige Sekunden an der Luft vor, bevor Sie Lötzinn schmelzen, um einen geschmeidigen Lötprozess zu gewährleisten.
10. Schalten Sie den LötKolben nach Gebrauch aus, indem Sie den Schalter auf die „0“-Position schieben.

Warnung – Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku

1. Dieser wiederaufladbare Li-Ion-Akku wird mit Schutzvorrichtung geliefert. Schützen Sie das Werkzeug vor hoher Statik, um mögliche Schäden der Schutzeinrichtung zu vermeiden, damit deren Funktion nicht beeinträchtigt wird.
2. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bewahren Sie den Akku an einem kühlen und trockenen Ort auf.
3. Schützen Sie den Akku vor Feuer und anderen Hitzequellen. Legen Sie den Akku nicht ins direkte Sonnenlicht und bei heißem Wetter nicht in ein Fahrzeug.
4. Entsorgen Sie den Akku nicht durch Verbrennen.
5. Vertauschen Sie nicht die positiven (+) und negativen (-) Anschlüsse und schließen Sie diese niemals mit einem Metall oder einem Draht kurz.
6. Der Akku darf nicht durch scharfe Gegenstände beschädigt werden.
7. Laden Sie nur mithilfe des Ladegeräts und des mit dem Werkzeug mitgelieferten Adapter auf. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte oder Adapter.

Reinigungsanleitung

1. Schalten Sie immer Werkzeug und ziehen Sie Adapter aus der Steckdose bevor Sie es reinigen.
2. Wischen Sie das Tool, Ladeschale und Netzteil Körper mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf, sondern in speziell dafür vorgesehenen Entsorgungsbehältern. Erkundigen Sie sich bei

Ihrem lokalen Entsorger nach Recycling-Einrichtungen für elektrische und elektronische Produkte in Ihrer Region. Der Li-Ion-Akku kann viele Male aufgeladen werden. Entleeren Sie den Akku am Ende seiner Lebensdauer vollständig, nehmen Sie ihn aus dem Werkzeug heraus, überkleben Sie die Akku-Anschlüsse, um sie zu isolieren und entsorgen Sie ihn in einer entsprechenden Recycling-Einrichtung.



STANNOL

STANNOL GmbH

Oskarstr.3-7

D-42283 Wuppertal

Tel:+49 202 585-0

Fax:+49 202 585-111

Email: info@stannol.de

www.stannol.de