

# Funk-Wetterstation "Primavera"



## 35.1136.02

- kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 60 m)
- Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Max.-Min.-Funktion mit automatischer Rückstellung
- Wettervorhersage
- Taupunkt und Hitzeindex
- Funkuhr mit Datum und Wochentag
- Alarm mit Snooze-Funktion
- Farbdisplay mit zwei Helligkeitsstufen

### Technische Daten

#### **Innentemperatur**

Messbereich 0°...+50°C (+32°F....+122°F)  
 Genauigkeit ± 1°C

#### **Außentemperatur**

Messbereich -40°....+60°C (-40...+140°F)  
 Genauigkeit ± 1°C

#### **Luftfeuchte innen und außen**

Genauigkeit H in/out: 1...99%  
 ± 5%

Batterien 3x 1,5 V AAA (Basis) nicht inkl.  
 2x 1,5 V AAA (Sender) nicht inkl.

Abmessungen 175 x 26 x 125mm (Basis)

Gewicht 290 g

Zubehör Temperatur-Außensender  
 Kat.Nr. 30.3215.02  
 Bedienungsanleitung  
 Netzstecker