

Comfortanzeige der Funk-Wetterstation WS 50

| Displayanzeige | Temperatur | Luftfeuchte |
|----------------|---|---------------------------|
| DRY | jede Temperatur | kleiner 40% |
| WET | größer oder gleich 0°C | größer oder gleich 70% |
| COMFORT | zwischen 20°C und 24,9 °C | zwischen 40% und 69 % |
| keine Anzeige | zwischen 0°C und 19.9 °C oder größer oder gleich 25°C | zwischen 40% und 69 % |

Es ist zu beachten, dass auf dem Display stets der komplette Farbbalken in seinen 3 Farben angezeigt bleibt, weil das Display an diesen Stellen eingefärbt ist. Es werden in den Farbbalken lediglich die Texte (DRY, WET bzw. COMFORT) ein- bzw. ausgeblendet.