

Hinweis zu TS 2125 Art.-Nr. 1114450 (Fehlermeldungen).

## FEHLERMELDUNGEN

Das Gerät kann folgenden Fehler anzeigen:

### Fehler N1



Es wurde ein Kurzschluss im Thermofühler festgestellt.

### Fehler N2



Kein Thermofühler ist angeschlossen.

### Fehler N3



Die ausgelesenen Daten des Thermofühlers sind fehlerhaft.

### Fehler N4



Der Thermofühler wurde unerwartet zurückgesetzt.

### HINWEIS:

Bei Auftreten eines Fehlers, schaltet das Gerät zwangsläufig das Relais aus.