

(HR)

Uputa za:

- Zaštitna naprave-prenapetostni filter SAFETRONIC
 - Zbirni omrežni filtri
 - Master-Slave
 - Uputa za zidnu utičnicu sa zaštitom aparata prenapetostnim filtrom
- Uvažavajte pravila elektrotehnike!

Tehnički podaci:		
UN: 230 V~	Pmax: 3.600W	Ip: 6kA
UT: 442V	tT: 5 sec.	VS: C/B 16A
Antena: Umax: 30 V DC	ta: < 0,7µs	
imax(8 /20)µs: 5 kA	Up@ imax< 1 kV	
ig (3dB)/@75 Ohm: 860 MHz		

Temperatura okoline: -5°C do +40°C
Tip 3 u skladu s EN 61643 dio 1, namijenjen za rad u stalnom ili promjenljivom položaju, u suhim unutarnjim prostorijama.

1) Zaštitna aparata - prenaponski filter SAFETRONIC

Nastupajući impulsi prekomjernog napona ograničavaju se pomoću dva temperaturno nadzirana varistora i jednog iskrišta. Ako zbog iznimno nadzirena varistora prekomjerni napon dođe do ispada zaštite aparata, to signalizira optički i/ili zvučni pokazivač ispada. Uređaj je ispunio svoju zaštitnu namjenu te ga treba zamijeniti.

Fini zaštitni aparat - nije oprema za zaštitu od udara groma! Tehnički podaci: vidi gore

Opcionarno dodatno osiguranje za antene ili telekomunikacijske vodice (TAE F odn. F/N ili UAE R114/12/45)

Priključenjem antenskog, odnosno telekomunikacijskog kabela zaštićenih aparata, u za to predviđene priključke, ti aparati se štitu od prekomjernog napona, koji do njih može dospjeti kroz strujne vodove.

2) Opcionalni mrežni filter
Mrežni filter priгуšuje visokofrekvencijske smetnje i zaštićuje elektroniku priključenih aparata od impulsnih smetnji. Što mogu nastiati zbog djelovanja na primjer bušilica, kuhinjskih aparata, itd.

Mrežni filter za međutličke: maks. 6,3 A, 1.450 W, T 6,3 A. Mrežni filter za stolnu utičnicu: 16 A.

3) Opcionalni Master-Slave
Za udobno uključivanje PC, HIFI i ostalih električnih aparata. Rukovanje:

U master utičnicu priključuje se „glavni aparat“ (npr. PC kod računarskog sustava, pojačavač kod stereo aparata). U slave utičnicu priključuje se „dodatni aparat“ (npr. monitor, pisač, modem, itd. ili CD-player, kasetofon itd.).

Funkcija: Uključivanjem „glavnog aparata“ automatski se strujom napajaju i dodatni aparati. Isključivanjem „glavnog aparata“ isključuje se i dodatni aparat.

VAŽNO:

Ko glavno napravo isključite, se tudi dodatne naprave isključijo.

Na podređeno (Slave) vtičnico ne smejo biti uključene tiste naprave, ki lahko pripeljejo do nevarnih situacij, če jih pomotoma vključimo (motorji, stroji, itd.).


Glavne naprave delno uporabljo več kot 15 W v stanju stand-by, kar lahko pomeni, da se podrejene (Slave) vtičnice dodatnih naprav ne izključijo.

Tudi te naprave lahko priključimo oz. izklopimo, če je poleg posebnosti nastavljalivo stikalo.

4) Zidnu utičnicu sa zaštitom aparata prenaponskim filtrom

Montaža / priključak: Uvažavajte pravila elektrotehnike! Prije ugradnje aparata iskopčajte strujni krug. Provjerite odsustvo napona. Odvijte zaštitni poklopac utičnice. Elektronski priključak (vidi ispod priloženu priključnu shemu). N. odnosno P – strujni vodič (faza), N – neutralni vodič (nula), 3 PE = zaštitni vodič (uzemljenje).

Postavite i podesite kontakti dio te ga zavijte u kućište utičnice. Zavijte okvire i zaštitne poklopce. Obratite pozornost: Namijenjeno samo za ugradnju u duboka kućišta utičnice. Funkcija: Ako zbog iznimno jakog impulsa prekomjernog napona dođe do ispada zaštite aparata, to signalizira optički pokazivač ispada. Napajajući strujom se ne prekida. Pri ispitivanju izolacije po VDE aparat se ne mora isklopavati iz mreže.



Jamstvo:
U slučaju otvaranja uređaja gube se sva prava na jamstvene usluge.

Zadržano pravo na tehničke izmjene.

(SLO)

Navodilo za:

- Zaštitna naprave-prenapetostni filter SAFETRONIC
 - Zbirni omrežni filtri
 - Izbirni Master-Slave (metoda nadrejene in podrejene enote)
 - Navodilo za podometno/zidno vtičnico z zaščitno naprave-prenapetostnim filtrom
- Upoštevajte pravila v elektrotehniki!

Tehnični podatki:		
UN: 230 V~	Pmax: 3.600W	Ip: 6kA
UT: 442V	tT: 5 sec.	Vs: C/B 16A
Antena:	Umax: 30 VDC	ta: <0,7µs
	imax(8/20)µs: 5kA	Up@ imax<1 kV
	ig(3dB)/@75 Ohm:	860 MHz

Temperatura okolice: -5°C do +40°C
Tip 3 po EN 61643-1, del, namenjen fiksni in prostorsko spreminljivi uporabi v suhih notranjih prostorih.

1) Zaštitna naprave-prenapetostni filter SAFETRONIC

Prenapetostne impulse, ki se pojavljajo, omejimo z dvema varistorjema, ki nadzorujeta temperaturo, in z iskriščem. Če zaščitna naprava preneha delovati zaradi energijske prevloke prenapetostnega impulza, nam to pokažejo optični in ali akustični signali. Zaščitna naprava je potrebna v tem primeru nadomestiti, kajti svoje naloge ne more več opravljati. Natančna varnostna naprava - brez naprave za zaščito pred strelo

Tehnični podatki: glej zgoraj

Izbirna dodatna zaščita za antenske napeljave ali telekomunikacijske linije (telefonska vtičnica TAE F oz. F/N ali omrežna vtičnica UAE R114/12/45)

Ko vtiaknete antenske ali telekomunikacijske kable naprav, ki jih je potrebno zaščititi, v ustrezne doze, so priključene naprave zaščiten pred prenapetostmi, ki pridejo do naprave po teh napeljavah oz. linijah.

2) Izbirni omrežni filtri

Omrežni filter zmanjša visokofrekvenčne motnje in ščiti elektroniko priključenih naprav pred motečimi impulzi, ki lahko nastanejo zaradi npr. vrtalnih strojev, gospodinjiskih aparatov ali podobno.

Omrežni filtri za vmesne vtiče max.6,3 A, 1.450 W, T 6,3 A. Omrežni filtri za razdelilnike: 16 A.

3) Izbirni Master-Slave (metoda nadrejene in podrejene enote)

Za neovirano vkapljanje računalnikov, HIF-ijev in drugih električnih naprav

Upravljanje/krmiljenje: Glavno napravo priključite na nadređeno (Master) vtičnico, npr. računalnik pri celotni računalniški opremi, ojačevalce pri stereo napravi), na podređeno (Slave) vtičnico priključite t.i. dodatne naprave (npr. monitor, tiskalnik, modem itd. ali CD predvajalnik, kasetar itd.).

Funkcija: Ko glavno napravo priključite na nadređeno (Master) vtičnico, se bodo tudi dodatne naprave istosčasno priključile na električni tok.

Ko glavno napravo izključite, se tudi dodatne naprave izključijo.

Na podređeno (Slave) vtičnico ne smejo biti uključene tiste naprave, ki lahko pripeljejo do nevarnih situacij, če jih pomotoma vključimo (motorji, stroji, itd.).

Glavne naprave delno uporabljo več kot 15 W v stanju stand-by, kar lahko pomeni, da se podrejene (Slave) vtičnice dodatnih naprav ne izključijo.


Tudi te naprave lahko priključimo oz. izklopimo, če je poleg posebnosti nastavljalivo stikalo.

4) Podometno/zidno vtičnico z zaščito naprave-prenapetostnim filtrom

Namesitev/priključitev: Upoštevajte pravila v elektrotehniki! Pred vgradnjo naprave izključite električni tok. Preverite, da ni napetosti. Odvijte pokrov vtičnice. Elektronski priključek (vezalni načrt glej spodaj).

N. oz. P = tokovni vodnik
Vtičnici podstavek vsavjete v vtičnico dozo, naravnajte in privijte. Privijte lev pokrov.

Opozorilo: vgraditi lev v globoke vtičnice doze. Funkcija: Če zaščitna naprava preneha delovati zaradi energijske prevloke prenapetostnega impulsa, nam to pokažejo optični signali. Tok se reče. Pri pregledu izolacije po VDE mora biti naprava vključena v omrežje.



Garancija:
Ko napravo odprete, garancije ne morete več uveljavljati.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

(HU)

Kezelési utasítás:

- Készülékvédelem - Túlfeszültség-szűrő SAFETRONIC
 - Optionális hálózati szűrő
 - Optionális Master - Slave
 - Falba szillyesztett dugasz készülvédelem - túlfeszültség-szűrővel
- Az elektrotechnika szabályait betartani!

Műszaki adatok:		
UN: 230 V~	Pmax: 3.600W	Ip: 6kA
UT: 442V	tT: 5 sec.	Vs: C/B 16A
Antenna: Umax: 30 V DC	ta: < 0,7µs	
imax(8 /20)µs: 5 kA	Up@ imax< 1 kV	
ig (3dB)/@75 Ohm: 860 MHz		

Tehnički podaci:		
UN: 230 V~	Pmax: 3.600W	Ip: 6kA
UT: 442V	tT: 5 sec.	Vs: C/B 16A
Antena: Umax: 30 V DC	ta: < 0,7µs	
imax(8 /20)µs: 5 kA	Up@ imax< 1 kV	
ig (3dB)/@75 Ohm: 860 MHz		

Környezeti hőmérséklet: -5°C-tól +40°C-ig A 3-as típus az EN 61643 első rész-nek megfelelően meghatározza a készülékek helyének köztött vagy nem helyhez kötött üzemeltetését száraz belhelyiségekben.

1) Készülvédelem - Túlfeszültség-szűrő SAFETRONIC

A fellépő túlfeszültségimpulzusok két hőmérséklet ellenőrzéte ellenállás és egy szikrákáz által vannak korlátozva. Ha a készülékvédelem egy nagyon magas túlfeszültségimpulzus következtében kieg, ezt az optikai és/vagy az akusztikus kijelző jelzi. A készülék ekkor egy tétet a védelmi szerepének és ki kell cserélni. Főművelémi készülék - nem villámvédelmi berendezés!

Tehnikai adatok: lásd fenn

Optionális pobiztosított antenna - vagy telekomunikációs vezetékének (TAE F valamint F/N vagy UAE R114/12/45)

A védelmezendő készülék antenna- valamint telekomunikációs kábele csatlakoztatása által az előre kijelölt hűvelőbe, azok készülékek, amelyek ezen vezetékek által a készülékhöz kapcsolódnak a túlfeszültségtől védve lesznek.

2) Optionális hálózati szűrő

A hálózati szűrő tompítja a nagyon gyakori üzemszavarokat és lehetővé teszi a készülék elektronika számára, hogy a zavaró impulzusoktól, amelyek pl. tűrőgépek, konyahajókat és hasonló gépek használatakor léphetnek fel. Hálózati szűrő közbenső dugasztnak: max.6,3 A, 1.450 W, T 6,3 A.

Hálózati szűrő asztali dugaszoknak: 16 A.

3) Optionális Master - Slave

A PC, HIFI és más elektronikai készülékek kényelmes bekapcsolására.

Használat: A Master-dugaszba lesz a „főkészülvék” csatlakoztatva (pl. a PC a számítógépes berendezéseknél, erősítő az audio készülékeknél).

A Slave-dugaszba lesznek a „mellékészülvék” csatlakoztatva (pl. képernyő, nyomtató, modem stb. vagy CD-lejátszó, kasszeta deck stb.).

Működés: A Master-dugaszba bekötött „főkészülvék” bekapcsolása által a „mellékészülvék” automatikusan árammal lesznek ellátva. A „főkészülvék” kikapcsolásakor, a „mellékészülvék” velük együtt kikapcsolódnak.

FONTOK:

Azokat a készülékeket, amelyek véletlenszerű bekapcsolása veszélyes helyzetet teremthetnek (motrok, gépek stb.), nem szabad a Slave-dugaszba csatlakoztatni. A Master-készülvék Stand-By-üzemmodba, több mint 15W fogyasztanak, aminek az a következménye, hogy a „mellékészülvék” Slave-dugasz a feszültség alatt marad. Egy állítható kapacitású határfériék segítségével (ha rendelkezésre áll), ezeket a készülvékeket is lehet kikapcsolni.

4) Podometno/zidno vtičnico z zaščito naprave-prenapetostnim filtrom


Montáž / bekötés: Upoštevajte pravila v elektrotehniki!

A készülék bekötése előtt az áramkört kikapcsolni. Vízsgálni a feszültségmentes-séget. A dugasz fedőlapját levenni. Elektronikai bekötés (kapcsolási vázlatot lásd alul).

Levezetni a feszültségmentes-séget. A dugasz fedőlapját leválasztani. A dugasz talpatzatot a csatlakozóba behelyezni és erősen odacsavarozni. A keretet és a fedőlapot erősen odacsavarozni.

Vigyázat: csak a mély kapcsológási doboz beépítésére vonatkozik.

Működés: Ha a készülékvédelem egy nagyon magas túlfeszültségimpulzus következtében kieg, ezt az optikai késéjelző jelzi. Az áramellátás fennmarad. A szigetelés felülvizsgálásánál, a VDE (Elektrotechnikai Szövetség) szerint a készülék nem kell a hálózatról leválasztani.



Szavatolás:
Az áramellátás fennmarad. A szigetelés felülvizsgálásánál, a VDE (Elektrotechnikai Szövetség) szerint a készülék nem kell a hálózatról leválasztani.

Technikai változtatások fennmarva.

(TR)

Kullanım klavuzu:

- SAFETRONIC Çihaz Kurumasi - Fazla Gerilim Filtresi
 - Şebeke Filtresi
 - Master-Slave
 - Çihaz Kurumali - Fazla Gerilim Filtresi Siva Altı Prizi için Klavuz
- Elektroteknik kurallara dikkat edilmelidir!

Teknik Veriler:		
Un: 230 V~	Pmax: 3.600W	Ip: 6kA
Ut: 442V	tT: 5 sec.	Vs: C/B 16A
Antenne: Umax: 30 VDC ta: <0,7µs		
imax(8/20)µs: 5kA	Up@ imax<1 kV	
ig (3dB)/@75 Ohm: 860 MHz		

Müşzakı adatok:		
UN: 230 V~	Pmax: 3.600W	Ip: 6kA
Ut: 442V	tT: 5 sec.	Vs: C/B 16A
Antenna: Umax: 30 V DC ta: <0,7µs		
imax(8/20)µs: 5 kA	Up@ imax<1 kV	
ig (3dB)/@75 Ohm: 860 MHz		

Teknıhıkı podadı:		
UN: 230 V~	Pmax: 3.600W	Ip: 6kA
UT: 442V	tT: 5 sec.	Vs: C/B 16A
Antena: Umax: 30 V DC ta: <0,7µs		
imax(8/20)µs: 5 kA	Up@ imax<1 kV	
ig (3dB)/@75 Ohm: 860 MHz		

Çevre Sicaklığı: -5°C'la +40°C Kuru iç mekanlarda yerli proscriğitilmeden ya da yerli değıştirilerek kullanılmak üzere EN 61643 Ksım 1 uyarınca Tip 3

1) SAFETRONIC Çihaz Kurumasi - Fazla Gerilim Filtresi

Ortaya çıkan fazla gerilim impulsları, sıcaklığı kontrol altında tutulan iki varistor ve bir kvilçim hattı ile smindirilir. Çihaz kurumasi çok fazla enerjiyi yitkili gerilim fazlası impulsu nedeniyle devre dışı kalırİsa bu, optik ve/veya akustik bir kesinti göstergesi ile sinyal şeklinde belirtilir. Çihaz kuruma fonksiyonunu yerine getirmişir ve değıştirilmesi gerekir. Hassas kuruma çihazı. Paratoner tertibatı değıdir! Teknik Bilgiler: Bkz.: Yukarı

Antenler ya da telekomunikasyon hatları için opsiyonel lav sigorta (TAE F ve F/N ya da UAE R114/12 /45)

Kurumacak olan çihazların anten kablolarının ya da telekomunikasyon kablolarının öğordünüş bulunan kovanlılara takılması ile birlikte bağılı bulunan çihazlar, bu kanallar üzerinden kendisine ulaşabilecek olan gerilim fazlasına karşı korunur.

2) Opsiyonel Şebeke Filtresi

Şebeke filtresi yüksek frekanslı parazitleri emer ve bağılı bulunan çihazların elektronik aksamları örneğin makaplar, mutfak çihazları bu nedenle ortaya çıkabilecek olan parazit impulslarına karşı korur.

Ara fis olarak şebeke filtresi; azami 6,3 A, 1.450 W, T 3 A. Masa prizleri olarak şebeke filtresi:16 A.

3) Opsiyonel Master-Slave

PC, HIFI ve diğer elektronik çihazlarımızı kolaylıkla bağılayabilmemiz için.

Kullanım: Master prizeine "ana çihaz" takılır. Örneğin bilgisayar ağılarda PC, stereo ses tertibatından güdülenir.

Slave prizlerine "yedek çihazlar" takılır. (örneğin monitör, modem vs. ya da CD oynatıcı, kasetçalar gövdesi). İşlevi: Master prize de takılı bulunan "ana çihazı" çalıştırıldığında yedek çihazlara da otomatik olarak elektrik gönderilir. "Ana çihaz" kapattığınızda yedek çihazların elektrik bağıntısı da kesilir.

VARI

Slave fişine, istenmeden çalışması halinde tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilecek (motorlar, makinelr vs.) çihazlar takılması Master çihazlar Stand-By modunda kismen 15 W'tan fazlasını kullanır, ki bu da Slave prizlerin, elektrik bağıntılarının kesilmesini sonucunu doğurur. Ayrılanabilir bir devre eşigi ile (varsa) bu türden çihazlar da bağlanabilir.

4) Çihaz Kurumali - Fazla Gerilim Filtresi Siva Altı Prizi için Klavuz

Montaj / Bağlantı: Elektroteknik kurallara dikkat edilmelidir.


Çihaz takılmadan önce elektrik şebekesi kapatılmalıdır. Gerilim bulunmadığı kontrol edilmelidir. Priz kapagı sokülme-lidir. Elektrikön bağıntı (Devre şemaları için bakınız: Aşağı). L ve P = akım taşıyıcı anal.

N = nötr kanal, 3 PE = koruyucu kanal. Priz soketini anahtara takın. Yerleşirin ve sabitleye vidalayın. Kasknak ve kapagı sabitleye vidalayın.

Dikkat: Yalnızca dem anahtarlar için tasarlanmıştır.

İşlevi: Çok yüksek enerji yüküna fazla gerilim impulsu nedeniyle çihaz kurumasi devre dışı kalduğında bu, optik kesinti göster-gesi ile sinyal olarak belirtilir. Elektrik beslemesi kesilmez.

VDE uyarınca yalıtım kontrolü yapılrken çihaz şebeke bağıntısından çıkarılmaz.



Garanti:
Çihazın açılması durumunda bütün garanti hakları geçersiz hale gelir.

Teknik değışiklik yapma hakkımız saklıdır.

(GR)

Οδηγίες χρήσης:

- Φίλτρο υπέρτασης ασφάλειας SAFETRONIC
 - Φίλτρο γραμμής
 - Master-Slave
 - Ενδοσταθιακή πρίζα
- Τεχνικά στοιχεία:

UN: 230 V~	Pmax: 3.600W	Ip: 6kA
UT: 442V	tT: 5 sec.	Vs: C/B 16A
Κεραία: Umax: 30 V DC	ta: < 0,7µs	
imax(8 /20)µs: 5 kA	Up@ imax< 1 kV	
ig (3dB)/@75 Ohm: 860 MHz		

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -5°C έως +40°C
Τύπος 3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 61643 Μέρος 1, προscriğitilμένα για να χρησιμεύει σε σταθερή ή φορητή χρήση σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους.

1) Φίλτρο υπέρτασης ασφάλειας SAFETRONIC

Οι εμφανιζόμενοι παλμοί υπέρτασης περιορίζονται από δύο βαρίστορες που παρακολουθούν τη θερμοκρασία και έναν αντιστάτη. Αν η ασφάλεια της συσκευής πέσει εκτάκτως ενός παλμού υπέρτασης μεγάλου ισχύος, αυτό σηματοδοτείται από οπτικές ή/και ακουστικές ενδείξεις οφθαλμοσκόπησης. Η συσκευή εκτελείσε το σκοπό προστασίας της και πρέπει να αντικατασταθεί. Ειδική ασφάλεια - δεν πρόκειται για ολέθριεςαυτοί! Τεχνικά στοιχεία: δείτε άνω

Προαιρετική πρόσθετη ασφάλεια για κεραίες ή καλώδια τηλεπικοινωνιών (TAE F και F/N ή UAE R114/12 /45)

Συνδέοντας το καλώδιο της κεραίας ή το καλώδιο τηλεπικοινωνιών των προστατευόμενων συσκευών στις προβλεπόμενες υποδοχές, οι υπερένδυν συσκευές προστατεύονται από υπέρτασεις, οι οποίες φθάνουν στη συσκευή μέσω των καλωδίων αυτών.

2) Προαιρετικό φίλτρο γραμμής

Το φίλτρο γραμμής απορροφά υψηλές συχνότητες που προοτελεί το ηλεκρικό σύστημα των υπερένδυν συσκευών από παλμούς παρεμβολών, οι οποίοι π.χ. μπορούν να δημιουργηθούν από τρυπάνια, μηχανικές συσκευές κ.λπ. Φίλτρο γραμμής για οντάτορες: μέγ.6,3 A, 1.450 W, T 6,3 A. Φίλτρο γραμμής για πολυπρίζα: 16 A.

3) Προαιρετικό Master-Slave

PC, HIFI ve diğer elektronik çihazlarımızı kolaylıkla bağılayabilmemiz için.

Master prizeine "ana çihaz" takılır. Örneğin bilgisayar ağılarda PC, stereo ses tertibatından güdülenir. Slave prizlerine "yedek çihazlar" takılır. (örneğin monitör, modem vs. ya da CD oynatıcı, kasetçalar gövdesi). İşlevi: Master prize de takılı bulunan "ana çihazı" çalıştırıldığında yedek çihazlara da otomatik olarak elektrik gönderilir. "Ana çihaz" kapattığınızda yedek çihazların elektrik bağıntısı da kesilir.

VARI

Slave fişine, istenmeden çalışması halinde tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilecek (motorlar, makinelr vs.) çihazlar takılması Master çihazlar Stand-By modunda kismen 15 W'tan fazlasını kullanır, ki bu da Slave prizlerin, elektrik bağıntılarının kesilmesini sonucunu doğurur. Ayrılanabilir bir devre eşigi ile (varsa) bu türden çihazlar da bağlanabilir.

4) Çihaz Kurumali - Fazla Gerilim Filtresi Siva Altı Prizi için Klavuz

Montaj / Bağlantı: Elektroteknik kurallara dikkat edilmelidir.


Çihaz takılmadan önce elektrik şebekesi kapatılmalıdır. Gerilim bulunmadığı kontrol edilmelidir. Priz kapagı sokülme-lidir. Elektrikön bağıntı (Devre şemaları için bakınız: Aşağı). L ve P = akım taşıyıcı anal.

N = nötr kanal, 3 PE = koruyucu kanal. Priz soketini anahtara takın. Yerleşirin ve sabitleye vidalayın. Kasknak ve kapagı sabitleye vidalayın.

Dikkat: Yalnızca dem anahtarlar için tasarlanmıştır.

İşlevi: Çok yüksek enerji yüküna fazla gerilim impulsu nedeniyle çihaz kurumasi devre dışı kalduğında bu, optik kesinti göster-gesi ile sinyal olarak belirtilir. Elektrik beslemesi kesilmez.

VDE uyarınca yalıtım kontrolü yapılrken çihaz şebeke bağıntısından çıkarılmaz.



Εγγύηση:
Αν ανοίξετε τη συσκευή εκπίπτει κάθε αξίωση για εγγύηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα για τεχνικές αλλαγές.

(RU)

ИНСТРУКЦИЯ :

- Защитный фильтр от бросков напряжения
- Сетевой фильтр как опция
- Коммутатор «ведущий-ведомый» (Master-Slave) как опция
- Установка скрытой розетки совместно с фильтром от бросков напряжения