

# Reflex-Lader RLG 7000 Teil 3

Das patentierte Reflex-Ladeverfahren bietet besonders dann Vorteile, wenn Akkus in möglichst kurzer Zeit wieder voll geladen zur Verfügung stehen sollen. Mit dem RLG 7000 sind Laderaten bis zu 4C bei max. 6 A Ladestrom möglich. Die Beschreibung des praktischen Aufbaus dieses interessanten Ladegerätes mit hinterleuchtetem LC-Display erfolgt in diesem Artikel.

### Nachbau

Trotz der hohen Ausgangsleistung und der umfangreichen Funktionen ist der praktische Aufbau dieses interessanten Ladegerätes recht einfach und unkompliziert, da abgesehen vom Steuerprozessor ausschließlich konventionelle, bedrahtete Bauelemente zum Einsatz kommen. Da sämtliche Komponenten inkl. Netztrafo, Netzschalter und das hinterleuchtete Multifunktions-Display direkt auf die beiden Leiterplatten montiert werden, sind abgesehen von den Ausgangsbuchsen und der Netzzuleitung, keine Verdrahtungen innerhalb des Gerätes erforderlich.

Die Bestückung der Platinen wird an-

hand der Stücklisten und der Bestückungspläne vorgenommen, wobei der Bestückungsdruck auf den Leiterplatten als weitere Orientierungshilfe dient.

Wichtiger Hinweis: Da es sich beim RLG 7000 um ein netzbetriebenes Gerät mit frei geführter Netzspannung handelt, dürfen Aufbau und Inbetriebnahme nur von Fachkräften durchgeführt werden, die auf Grund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die geltenden VDE- und Sicherheitsbestimmungen sind dabei unbedingt zu beachten. Insbesondere ist es bei der Inbetriebnahme zwingend erforderlich, zur sicheren galvanischen Trennung einen entsprechenden Netz-Trenntransformator vorzuschalten.

Um sich mit den erforderlichen Arbei-

ten vertraut zu machen, ist es empfehlenswert, zuerst die hier vorliegende Nachbauanleitung komplett durchzulesen.

## Technische Daten: RLG 7000

Ladeverfahren: .. Reflex-Ladeverfahren mit ICS-Ladecontroller

Ladeausgänge: 1 bei 16

Ladestrom:60 mA bis 6 A in 100 Stufen Anzeigen: hinterleuchtetes LC-Display und Status-LEDs

Besonderheiten:

Automatische Reduzierung der Laderate bei zu hohem Innenwiderstand Abm. (B x H x T): .. 272 x 92 x 150 mm

Ansicht der fertig bestückten Basisplatine des RLG 7000



Die einzelnen Komponenten des RLG 7000 sind auf zwei Leiterplatten bestehend aus Basis- und Frontplatine untergebracht, die nach der Bestückung im rechten Winkel zueinander verschraubt werden. Nach der festen Verschraubtung erfolgt dann das Verlöten der korrespondierenden Leiterbahnpaare.

## Bestückung der Basisplatine

Die Bestückungsarbeiten beginnen wir mit der großen Basisplatine, wo ausschließlich konventionelle bedrahtete Bauelemente zum Einsatz kom-

O R50 O R39 O 000 000 000 **O**D16 <del>1017</del>0 C280-10 O R35 O O REØ C100 OHO 0 O R42 O O 0000000 0 000 IC13 Z 00000000 EEV-0212130AUS **0000000** 00000000 IC5 00 0000000

0

Bestückungsplan der Basisplatine des RLG 7000

men. Dank hochwertiger doppelseitig durchkontaktierter Leiterplatten sind auf der Platine nur 2 isolierte Drahtbrücken an der Primärseite des Netztrafos erforderlich.

Die Leiterplatte ist für den Einsatz von 2 unterschiedlichen Netztransformator-Bauformen konzipiert, deren elektrische Daten weitestgehend identisch sind. Beim Einsatz des abgebildeten Trafos sind dann die bereits erwähnten isolierten Drahtbrücken erforderlich. Diese werden auf die erforderliche Länge abisoliert, vorverzinnt und so eingelötet, dass die Isolierung mit der Leiterplattenbohrung

ELVjournal 3/02 45

0

Stückliste: Reflex-Lader RLG 7000 Basisplatine		
Widerstände:	330nF/100V	Kfz-Sicherung, 7,5A, träge SI2
4cm Manganindraht, 0,376Ω/m,	1μF/63V/MKTC35	1 Kfz-Sicherungshalter
$10\mathrm{m}\Omega$ R43	10μF/63V	2 Platinensicherungshalter (2 Hälften)
6cm Manganindraht, 0,659Ω/m,	1000μF/16VC16	1 Sicherungsabdeckhaube
$30\mathrm{m}\Omega$ R48	1000μF/63V*C29	1 Adapterstück für Netzschalter
$270\Omega$ R30, R36	4700μF/16VC8	1 Verlängerungsachse
$330\Omega$ R32	10000μF/63VC42	1 Druckknopf, ø 7,2 mm
$820\Omega$ R28	·	2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 5 mm
$1k\Omega$	Halbleiter:	2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 6 mm
$2,2k\Omega$	7805 IC1	1 Senkkopfschraube, M3 x 10 mm
$2,7k\Omega$	7905 IC2	4 Zylinderkopfschrauben, M3 x 14 mm
$3,3k\Omega$ R54	CD4053 IC3	4 Zylinderkopfschrauben, M4 x 55 mm
4,7k $Ω$	CD4051 IC4, IC5	2 Schrauben, 3 x 6 mm, selbst-
6,8kΩ R37, R59	ICS1702IC6	schneidend
10kΩ R2-R16, R18, R22,	X9C103 IC9	7 Muttern, M3
R23, R26, R27, R41,	TLC274 IC13, IC14	4 Muttern, M4
R46, R52, R53, R60	BC546T1	7 Fächerscheiben, M3
15kΩR25	BUZ272 T3	4 Unterlegscheiben, M3
$47k\Omega$ R44	BC548C T5	4 Metall-Distanzrollen, M4 x 15mm
$100$ k $\Omega$ R17, R20, R21, R24,	BUZ21L T8	1 Sensorschelle
R29, R31, R33, R42	1N4001 D5-D8	2 Befestigungswinkel, vernickelt
120kΩR58	P600 D1-D4	2 Glimmerscheiben, TOP66
150kΩR51	1N4148 D9, D14, D15, D18	2 Isolierbuchsen
PT10, liegend, $5k\Omega$ R56	BZW06-15B D10	1 Zugentlastungsbügel
	BZW06-58BD11, D12	1 Netzkabel, 2-adrig, rund, grau
Kondensatoren:	SB560 D13	2 Aderendhülsen, 0,75 mm <sup>2</sup>
10pF/ker		1 Kabeldurchführungstülle,
C44, C45	Sonstiges:	6 x 8 x 12 x 1,5 mm
22pF/ker	Speicherdrossel,	1 Polklemme, 4 mm, rot
100pF/ker	35μH/6,3ADSH1-31-6,3-35/a L2	1 Polklemme, 4 mm, schwarz
1nF/ker	Temperatursensor,	2 Stiftleisten, 1 x 2-polig
4,7nF/400V	SAA965 Temp1, Temp2	1 Tube Wärmeleitpaste
22nF/ker	Netzschraubklemme, 2-polig KL1	1 Kühlkörper SK88, bearbeitet
27nF/250VC31	Schadow-Netzschalter S1	14 cm flexible Leitung, ST1 x 0,22 mm <sup>2</sup> ,
100nF/250V	Trafo 2 x 8V/500mA,	schwarz
100nF/275V~/X2C11	1 x 27V/3,5A TR1	15 cm flex. Leitung, ST1 x 1,5mm <sup>2</sup> , rot
100nF/ker	2 Lötstifte mit Lötösen, 6,3 mm	12 cm flexible Leitung, ST1 x 1,5mm <sup>2</sup> ,
C10, C13-C15, C17-C24, C27,	Sicherung, 1A, träge SI1	schwarz
C28, C30, C32, C34, C36	Sicherung, 1,6A, träge SI3	* gegenüber Schaltbild geändert

abschließt. Dadurch wird die Gefahr einer versehentlichen Berührung der lebensgefährlichen Netzspannung auf ein Minimum reduziert.

Die Bauteilpositionen T 10, T 11, D 16, D 17, R 47, R 56, C 42, C 43, ST 3 und ST 4 bleiben frei.

Die Bestückung der einzelnen Komponenten beginnen wir sinnvoller Weise mit den niedrigsten Bauteilen. Das sind in unserem Fall die 1%-igen Metallfilmwiderstände und die Dioden. Die Anschlussbeinchen werden auf Rastermaß (ca. 2 mm hinter dem Gehäuseaustritt) abgewinkelt, von der Bestückungsseite durch die zugehörigen Platinenbohrungen geführt, an der Lötseite leicht angewinkelt und nach dem Umdrehen der Platine in einem Arbeitsgang verlötet.

Abgesehen von den Transil-Schutzdioden, deren Polarität beliebig ist, sind alle anderen Dioden an der Katodenseite (Pfeilspitze) durch einen Ring gekennzeichnet. Neben der korrekten Polarität benötigen die Leistungsdioden D 5 bis D 8 und die Shottky-Diode D 17 ca. 5 mm Abstand zur Platinenoberfläche.

Danach werden alle an der Platinenunterseite überstehenden Drahtenden, wie auch bei allen nachfolgend zu bestückenden bedrahteten Bauelementen, mit einem scharfen Seitenschneider direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten.

Nun sind die Keramik- und Folienkondensatoren mit möglichst kurzen Anschlussbeinchen einzulöten. Es folgen die Kleinsignal-Transistoren und die beiden Festspannungsregler IC 1 und IC 2 in stehender Position.


Bei den integrierten Schaltkreisen ist unbedingt die korrekte Polarität zu beachten. ICs sind an der Pin 1 zugeordneten Gehäuseseite durch eine Gehäusekerbe oder durch einen Ring gekennzeichnet. Diese Markierung muss mit dem Symbol im Bestückungsdruck übereinstimmen. Beim Verlöten ist sorgfältig darauf zu achten, dass zwischen den Anschlusspins keine Lötzinnbrücken entstehen.


Danach werden die aus jeweils 2 Hälften bestehenden Platinen-Sicherungshalter eingelötet und gleich im Anschluss mit der zugehörigen Glas-Feinsicherung bestückt. Als Berühungsschutz erhält die Netzsicherung zusätzlich eine Kunststoffabdeckung.

Bei den Elektrolyt-Kondensatoren handelt es sich um gepolte Bauelemente, die entsprechend zu bestücken sind. Im Bestückungsdruck ist der Pluspol gekennzeichnet und am Bauteil üblicherweise der Minuspol.

Danach ist der Einstelltrimmer R 56 einzulöten, wobei eine zu große Hitzeeinwirkung auf das Bauteil zu vermeiden ist.

Besonders sorgfältig sind die primärseitigen Bauelemente (Netz-Schraubklemme





Ansicht der fertig bestückten Frontplatine des RLG 7000 mit zugehörigem Bestückungsplan von der Bestückungsseite

KL 1, Netz-Sicherung SI 1, Netz-Schalter S 1 und der X2-Kondensator C 11) einzulöten, da diese Komponenten später direkt an der 230-V-Netz-Wechselspannung liegen.

Der Sicherungshalter für die Kfz-Sicherung des Ladekanals (SI 2) ist mit einer Senkkopf-Schraube M3 x 10 mm, Mutter und Zahnscheibe auf die Leiterplatte zu montieren. Danach sind dann die Anschlüsse mit viel Lötzinn festzusetzen und auf die erforderliche Länge zu kürzen.

Ebenfalls viel Lötzinn ist beim Einlöten der Speicherdrossel L 2 zu verwenden.

Im nächsten Arbeitsschritt kommen wir dann zum Einbau des 100-VA-Netz-Transformators. Dazu werden vier Schrauben M4 x 55 mm von der Platinenunterseite eingesteckt und auf der Bestückungsseite mit je einer 15 mm langen vernickelten Messing-Distanzhülse bestückt. Darauf folgt der Trafo, dessen Anschlussschwerter sauber in die zugehörigen Lötaugen fassen müssen. Erst nach Anziehen der M4-Muttern auf der Trafooberseite werden die Anschlussschwerter an der Platinenunterseite mit viel Lötzinn festgesetzt.

Zum Anschluss der beiden Temperatursensoren werden 2-polige Stiftleisten in die entsprechenden Bohrungen der Leiterplatte gelötet.

Nun wird der Leistungs-Kühlkörper für den Einbau vorbereitet. Dazu werden die beiden Leistungs-FETs zur elektrischen Isolation mit Glimmerscheiben und Isolierbuchsen montiert. Die Glimmerscheiben sind zur besseren thermischen Kopplung zwischen Transistorgehäuse und Kühlkörper auf beiden Seiten dünn mit etwas Wärmeleitpaste zu bestreichen. Die eigentliche Montage erfolgt mit Schrauben M3 x 14 mm und den zugehörigen M3-Muttern und Zahnscheiben.

Mit der Befestigungsschraube für T 3 wird auch der Temperatur-Sensor der Endstufe mit einer Metall-Schelle am Kühlkörper montiert, wobei die abgeflachte Seite zum Kühlkörper weisen muss. Auch hier ist die thermische Kopplung durch etwas Wäremeleitpaste zu verbessern.


Danach erfolgt die Montage des Kühlkörpers mit zwei selbstschneidenden Schrauben auf der Leiterplatte, wobei darauf zu achten ist, dass die Anschlusspins der Transistoren durch die zugehörigen Platinenbohrungen ragen.


Die Anschlüsse der Temperatur-Sensoren sind an die dafür vorgesehenen 2-poligen Sitftleisten anzulöten.

Der Temperatursensor des Trafos muss dabei federnd gegen den Trafokern drücken. Im Anschluss hieran ist der Sensor mit Silikon oder einem temperaturbeständigen Kleber festzukleben.

Auf der Basisplatine fehlen nun noch die beiden Shunt-Widerstände R 39 und R 49, die aus Manganindraht-Abschnitten herzustellen sind. Für R 45 wird ein Manganindraht mit 0,659  $\Omega$ /m verwendet, sodass bei 30 m $\Omega$  des Shunt-Widerstandes nach dem Einlöten (in einem Bogen nach oben) 45,5 mm des Widerstandsdrahtes wirksam bleiben müssen. Da zum Einlöten in die durchkontaktierte Leiterplatte an beiden Drahtenden ca. 2 bis 2,5 mm benötigt werden, ist für diesen Shunt ein Manganindraht-Abschnitt von 50 mm Länge erforderlich.

Der Shunt-Widerstand R 39 wird in der





Ansicht der fertig bestückten Frontplatine des RLG 7000 mit zugehörigem Bestückungsplan von der Lötseite

Stückliste: Reflexlader RLG 7000 Frontplatine		
Widerstände:		
$33\Omega$ R118-R123	BC548CT100	
$47\Omega$ R100	LM385/2,5V D106	
$270\Omega$ R106-R109	LED, 3mm, rot D100	
$390\Omega$	LED, 3mm, gelb	
1kΩR116	LED, 3mm, grün D102-D105	
4,7kΩ	Side-Looking-Lamps, grün D107-D112	
$10k\Omega$	LC-Display, RLG7000 LCD100	
150k $\Omega$ R111, R117		
180kΩ R110, R113, R115	Sonstiges:	
1,5MΩR114	Quarz, 4,194304MHz,	
	HC49/U70 Q100	
Kondensatoren:	Mini-Drucktaster,	
22pF/ker C105, C106	B3F-4050 TA100-TA104	
100nF/ker C102-C104, C107-C112	5 Tastknöpfe, 10 mm	
270nF/100VC100	2 Leitgummis	
470nF/kerC101	1 LED-Rahmen	
	1 LED-Grundrahmen	
Halbleiter:	1 Display-Beleuchtungsplatte	
ELV01241 IC101	1 Diffusorfolie	
FM24C04 IC102	1 Reflektorfolie	
TLC272 IC103	6 Knippingschrauben, KB20 x 6 mm,	
CD4051 IC104	WN1412	

gleichen Weise aus einem Manganindraht-Abschnitt mit 0,376  $\Omega$ /m hergestellt. Bei  $10\,\mathrm{m}\Omega$  wird dann eine wirksame Drahtlänge von 26,6 mm und eine Gesamtlänge von ca. 31 mm benötigt.

Nun ist die große Basisplatine vollständig bestückt und nach einer gründlichen Überprüfung hinsichtlich Löt- und Bestückungsfehlern wenden wir uns der Frontplatine zu.

## Bestückung der Frontplatine

Auf der Frontplatine sind zwar wesentlich weniger Komponenten zu bestücken, jedoch ist der Aufbau etwas schwieriger, da der Steuerprozessor (IC 1) im Flat-Pack-Gehäuse einen sehr geringen Pin-Abstand hat. Die Verarbeitung dieses Bauelements im 80-poligen Gehäuse setzt Löterfahrung und entsprechendes Werkzeug, insbesondere einen Lötkolben mit sehr feiner Lötspitze und dünnes SMD-Lötzinn, voraus.

Damit alle zu verlötenden Anschlusspins optimal zugänglich sind, ist es empfeh-




Bild 9: Anfertigung der Schalterstange für den Netzschalter

lenswert dieses Bauelement als erstes zu verarbeiten.

Zuerst wird ein Lötpad der Leiterplatte, vorzugsweise an einer Gehäuseecke vorverzinnt und dann der Mikrocontroller im Flat-Pack-Gehäuse exakt mit der Pinzette positioniert und am vorverzinnten Lötpad angelötet. Zur Orientierung ist Pin 1 sowohl im Bestückungsdruck als auch am Bauteil gekennzeichnet. Sobald das IC dann mit allen Anschlusspins auf den vorgesehenen Lötpads aufliegt, erfolgt das vollständige Verlöten. Da beim Lötvorgang sehr leicht Kurzschlüsse zwischen den Anschlusspins entstehen können, ist im Anschluss hieran eine gründliche Überprüfung mit einer Lupe oder einer Lupenlampe durchzuführen. Überschüssiges Lötzinn bzw. Lötzinnbrücken zwischen benachbarten Prozessorpins sind am einfachsten mit Entlötlitze zu entfernen.

Danach sind die Widerstände in der gleichen Weise wie auf der Basisplatine zu verarbeiten

Die Anschlüsse der Keramik-Kondensatoren und der Transistoren sind vor dem Verlöten soweit wie möglich durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen.

Im nächsten Arbeitsschritt erfolgt die Montage des großen hinterleuchteten Displays. Dazu wird zuerst der Halterahmen für das Display bis zum Einrasten auf die Platine gesetzt. Dann werden die 6 "Side-Looking-Lamps" so eingelötet, dass jeweils die Bauelementeunterseite plan auf dem Halterahmen aufliegt.

Jetzt sind die Leitgummistreifen in die dafür vorgesehenen Schlitze des Halterahmens zu positionieren. In die Mitte des Rahmens wird nun ein weißes Stück Papier gelegt, gefolgt von der Reflektorscheibe, die mit der Bedruckung (Punktraster) nach unten einzusetzen ist.

Auf die Reflektorscheibe kommt die Diffusorfolie aus lichtdurchlässigem Kunststoff und darauf das Display.

Zuletzt wird dann der Displayrahmen aufgesetzt und mit den 6 zugehörigen Schrauben verschraubt.

Die 5 Printtaster zur Bedienung des Gerätes werden nacheinander eingesetzt und an der Platinenunterseite verlötet. Gleich im Anschluss hieran werden die zugehörigen Tastkappen aufgepresst.

Die 6 Leuchtdioden benötigen eine Ein-

bauhöhe von 8 mm, gemessen von der LED-Spitze bis zur Platinenoberfläche.

Jetzt bleibt nur noch der 4,19-MHz-Quarz auf der Lötseite der Leiterplatte aufzulöten. Die Anschlussbeinchen werden dazu vor dem Verlöten auf ca. 5 mm Länge gekürzt.

#### **Endmontage**

Nachdem die Platinen bestückt sind, werden die Front- und Basisplatine zusammengefügt. Zur exakten Ausrichtung dienen dabei 2 Metall-Winkel, die mit den zugehörigen M3-Schrauben, Muttern und Fächerscheiben montiert werden. Sobald die Schrauben festgezogen sind, können alle korrespondierenden Leiterbahnen zwischen der Front- und Basisplatine verlötet werden. Dabei ist sorgfältig darauf zu achten, dass keine Kurzschlüsse zwischen den Leiterbahnen entstehen. Zur bestmöglichen mechanischen Stabilität sind die Masseflächen auf der gesamten Länge unter Zugabe von viel Lötzinn zu verlöten.

Im nächsten Arbeitsschritt wird dann die Frontplatte vorbereitet, indem die beiden Ausgangsbuchsen zum Anschluss der Akkus montiert werden. Jede Buchse erhält dabei eine Lötöse, an die einadrig isolierte Leitungen entsprechender Farbe (rot = Plus, schwarz = Minus) anzulöten sind. Die Länge der roten Leitung muss 150 mm und die Länge der schwarzen Minusleitung 120 mm betragen (Mindestquerschnitt 1,5 mm²).

Die freien Leitungsenden werden danach auf 8 mm Länge abisoliert, verdrillt und vorverzinnt. Dann ist die Frontplatte vor die Frontplatine zu setzen. Von der Bestückungsseite werden die Leitungsenden danach durch die zugehörigen Platinenbohrungen (rot=ST1, schwarz=ST2) gesteckt und mit viel Lötzinn angelötet.

Alsdann wird die Netzkabel-Durchführung bestückt und die Netz-Zuleitung ein weites Stück durchgezogen, aber noch nicht festgeklemmt. Die äußere Ummantelung der Netzschnur ist dann auf 15 mm Länge (keinesfalls mehr) zu entfernen, die 15 mm langen Innenadern auf 5 mm Länge abzuisolieren und Aderendhülsen aufzuquetschen. Die Netzzuleitung ist danach unter die Zugentlastung der Basisplatine zu führen und mit 2 von unten eingesteckten Schrauben M3 x 14 mm und entsprechen-

den M3-Muttern sowie Fächerscheiben zu befestigen. Die Leitungsenden der braunen und der blauen Innenader werden dann in die Schraubklemme KL 1 geführt und festgesetzt.

Die Schubstange des Netzschalters wird entsprechend Abbildung 9 abgewinkelt und mit einem Adapterstück für den Netzschalter und einem Bedienknopf bestückt. Das Adapterstück ist bis zum Einrasten auf den Netzschalter aufzupressen.

Nun wird das Gehäuse für den Einbau vorbereitet, indem durch die Montagesockel der Gehäuseunterhalbschale (Lüftungsgitter weist nach vorne) 4 Schrauben M4 x 70 mm gesteckt werden. Das vorbereitete Chassis wird danach zusammen mit der Front- und Rückplatte bis zum Einrasten in die Führungsnuten der Gehäuseunterhalbschale abgesenkt. Auf die im Chassis hochstehenden Schraubenenden kommt nun je eine 1,5-mm-Polyamidscheibe sowie je ein 60 mm langes Abstandsröllchen.

Unter Verwendung eines Netz-Trenntransformators erfolgt jetzt die erste Inbetriebnahme und der aus einer einzigen Einstellung bestehende Abgleich.

Beim Anlegen der Betriebsspannung führt das RLG 7000 einen kurzen Segmenttest durch. Nach einer kurzen Anzeige der Versionsnummer der Firmware kann die Eingabe der Akkudaten erfolgen. Für den Abgleich empfiehlt es sich einen Akku mit geringer Zellenzahl zu verwenden, der mit einem möglichst hohen Ladestrom, im Idealfall mit 6 A, geladen werden kann.

Der Akku ist in Reihe mit einem Amperemeter (10 A oder 20 A Messbereich) an das Ladegerät anzuschließen und der Ladevorgang zu starten. Wurde z. B. bei einem Akku mit einer Nennkapazität von 1,5 Ah eine Laderate von 4C vorgegeben, so muss sich der max. Ladestrom von 6 A einstellen. Abweichungen des tatsächlichen Stromes vom Sollwert sind mit Hilfe des Trimmes R 56 zu korrigieren. Damit ist dann auch schon der komplette Abgleich des RLG 7000 abgeschlossen.

Das Gerät wird nun wieder von der Netzspannung und der angeschlossene Akku von den Ausgangsbuchsen getrennt.

Die Gehäuseoberhalbschale ist mit nach hinten weisendem Lüftungsgitter aufzusetzen. In jeden der 4 oberen Montagesockel wird eine M4-Mutter eingelegt, die Gehäuseschrauben mit einem kleinen Schraubendreher ausgerichtet und von unten fest verschraubt.

Nachdem alle Montageschrauben angezogen sind, erfolgt das Einsetzen der Abdeck- und Fußmodule, in die zuvor die Gummifüße eingedrückt werden. Der komplette Nachbau ist damit abgeschlossen und die Vorteile des Reflex-Verfahrens zur superschnellen Ladung von Akkus und Akkupacks können genutzt werden.