

Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SUN 2

Artikel Nr.: 35.1174.01

Variante: Schwarz



Funktionen

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100m)
- Permanente Anzeige der Max.-Min.-Werte für Außentemperatur
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone
- Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Taupunkt
- Wettervorhersage mit Symbolen und farbigem Wetterbild, Wittertendenz
- Funkuhr mit Datum und Wochentag (6 Sprachen)
- Weckalarm mit Snooze-Funktion
- Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und Auto-Dimm-Funktion (im Dauerbetrieb mit Netzadapter)
- Zum Aufstellen oder an die Wand hängen.

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen	-40...+60°C
Lieferumfang	Basisstation, Temperatursender , Netzadapter, Bedienungsanleitung
Maximale Reichweite	100 m
Maximale Anzahl Sender	3
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Messbereich Temperatur innen	0...+50°C
Messbereich Luftfeuchtigkeit innen	10...99% rH
Montage	Zum Hängen oder Stellen
Energieversorgung	Batterien, Netzadapter (EU-Stecker)
Batterien	3 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	(L) 113 x (B) 24 (70) x (H) 113 (108) mm
Gewicht	165 g