

**VISION – Digitales Fensterthermometer**

(D)

- Funktionen:**
- Klareres funktionelles Design
  - Bequemes Ablesen der Außentemperatur von Innen
  - Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung
  - Leicht zu befestigen, zum Fensterputzen abnehmbar
  - Wetterfest

**Bedienung:**

Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Batteriefach und entfernen Sie den Batterieunterbrechungsstreifen. Verschließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig. Ziehen Sie die Schutzfolien auf beiden Seiten des Displays ab. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Bei Klarsichtverpackung ist der UV- und Regenschutz (siehe unten) schon vormontiert. Um beide Schutzfolien abzulösen, entfernen Sie vorher die Kunststoffschelle.

Das obere Display zeigt Ihnen die Höchsttemperatur, das mittlere Display die aktuelle Temperatur und das untere Display die Tiefsttemperatur an.

**Wichtiger Hinweis für die Benutzung:** Aufgrund der Wärmeabstrahlung (je nach Isolierung) bzw. der geschützten Lage Ihres Fensters kann die auf Ihrem VISION angezeigte Temperatur höher sein als die Außentemperatur in freier, ungeschützter Lage direkt über dem Boden.

**Höchst- und Tiefsttemperaturen:**

- Die Maxima- und Minimawerte werden automatisch zurückgestellt: Die Höchsttemperatur um 8 Uhr morgens und die Tiefsttemperatur um 20 Uhr abends. Dafür müssen Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.

**Einstellung der Uhrzeit:**

- Durch Drücken des MODE-Knopfes gelangen Sie in den Einstellmodus. Stellen Sie mit dem "-" Knopf die gewünschten Stunden ein. Für einen Schnellendlauf halten Sie den Knopf gedrückt.
- Drücken Sie nochmals den MODE-Knopf und stellen Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Durch Drücken der MODE-Taste kehren Sie in den Normalmodus zurück.

**Anbringung:**

Befestigen Sie den Halter mit beiliegender Selbstklebefolie außen am Fenster. Fensterscheibe bitte vorher reinigen! Das Gerät lässt sich nun ganz einfach ein- und aushängen.

**Achtung:**

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung: Diese verfälscht die angezeigten Werte und kann dazu führen, dass bei extrem hohen Temperaturen das Display beschädigt wird oder bei dauerhafter Sonneneinstrahlung die Flüssigkristalle austrocknen.

Zur Verbesserung des UV- und Regenschutzes und zur besseren Ablesbarkeit des Displays speziell bei Dunkelheit liegt eine Kunststoffschelle bei (in Klarsichtverpackung vormontiert). Wir empfehlen die Anbringung insbesondere, wenn der Standort Ihres VISION Fensterthermometers auf der Wetterseite liegt oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Die Scheibe kann einfach hinter das Display in die dafür vorgesehenen Öffnungen gesteckt werden.

**Vorsicht:** Das Display ist empfindlich! Beim Entfernen der Scheibe oder beim Ablösen des Thermometers vom Halter das Display nicht knicken oder daran ziehen.

**Batteriewechsel:**

- Sobald die Anzeige schwächer wird, wechseln Sie bitte die Batterie.
- Entfernen Sie das Gerät vom Halter. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Batteriefach und entfernen Sie die Batterie. Legen Sie eine neue Batterie (1,5 V AAA) ein und verschließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.
- Verwenden Sie Alkaline Batterien. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie porösricht eingefügt ist.

**Zu Ihrer Sicherheit:**

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.

**Vorsicht!**  
Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Ver schlucken lebensgefährlich sein. Würde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen und auf laden. Explosionsgefahr!
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbürste tragen!

**Pflege und Wartung:**

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibratoren und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

**Entsorgung:**

- Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Haushmüll!! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=blei

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altergeräten (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf nicht mit dem Haushmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altergerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

**Technische Daten:**

- Messbereich: -25°C bis 70°C  
Genaugkeit: ±1°C von 0°C bis 50°C, ansonsten ±1,5°C  
Auflösung: 0,1°C  
Batterie: 1,5 V AAA

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland  
Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

02/21

**VISION – Digital Window Thermometer**

(GB)

- Features:**
- Clear functional design
  - Easy reading of the outside temperature from the inside
  - Maximum and minimum values with auto reset
  - Easy to fix, removable for window cleaning
  - Weather resistant

**Use:**

Open the battery compartment by a screw driver and remove the battery insulation strip. Close the battery compartment carefully. Remove the protective films from both sides of the display. The device is now ready for operation. For transparent packaging, the UV and rain protection (see below) is already pre-assembled. To remove both protective films, first remove the plastic plate. The upper display shows the maximum temperature, the middle display the current temperature and the lower display the minimum temperature.

**Important note for the use:** Due to the heat emission (depending on insulation) and the protected location of your window it is possible that the temperature displayed on your VISION is higher than the outdoor temperature at a free unsheltered location directly over the ground.

**MAX/MIN temperatures:**

- There is an automatic reset of maximum temperature at 8:00 and minimum temperature at 20:00. Therefore the current time must be set.

**Setting of clock:**

- Press the MODE button to enter setting mode. Set the hours by pressing the "+" button. Hold and press the button for a fast count.
- Press the MODE button again to set minutes in the same way.
- To go back to normal mode press the MODE button once more.

**Fixation:**  
Fix the holder with the enclosed adhesive outside at the window. Please clean the window glass before. Now you can hang up and mount the thermometer very easily.

**Attention:**  
Avoid direct sunshine: It falsifies the indicated values! Extremely high temperatures may lead to damages of the display. Permanent sunshine may bleach the liquid crystals.

To improve UV and rain protection and the clearness of the display especially when it's dark you find enclosed a plastic plate (pre-assembled in transparent packaging). We recommend the use particularly when your VISION window thermometer is located at the weather side or exposed to strong solar radiation. Simply put the plate in the provided slots behind the display.

**Attention!** The display is delicate! Do not pull or bend when removing the plate or demounting the thermometer.

**Battery replacement:**

- Replace the battery when the display becomes weak.
- Remove the instrument from the holder. Open the battery compartment by a screw driver and remove the battery. Insert a new battery (1.5 V AAA).
- Close the battery compartment carefully.
- Use alkaline batteries only. Observe correct polarity.

**For your safety:**

- The product should only be used as described within this instruction.
- Unauthorised repairs, modifications or changes to the product are prohibited.

**Caution!**  
Risk of injury:

- Keep this instrument and the battery out of reach of children.
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If a battery is swallowed, this can lead to serious internal burns and death within two hours. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Risk of explosion!
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Wear chemical-resistant protective gloves and safety glasses when handling leaking batteries.

**Care and maintenance:**

- Do not place the unit near extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean it with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Remove the battery if you do not use the product for a long period of time.

**Waste disposal:**  
Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries in household waste. As a consumer, you are legally required to take them to your retail store or appropriate collection sites depending on national or local regulations in order to protect the environment.

The symbols for the heavy metals contained are:  
Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead

This instrument is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).  
Please do not dispose of this instrument in household waste. The user is obliged to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal.

**Specification:**  
Measuring range: -25°C to +70°C  
Precision: 0°C to 50°C ± 1°C, otherwise ±1.5°C  
Resolution: 0.1°C  
Battery: 1.5 Volt AAA

**Spécifications :**  
Plage de mesure : de -25°C à 70°C  
Précision : ± 1°C de 0°C à 50°C, ± 1,5°C en autre  
Résolution : 0,1°C  
Pile : 1,5 V AAA

**Specificaciones :**  
Plage de mesure : de -25°C à 70°C  
Precisión : ± 1°C de 0°C a 50°C, ± 1,5°C en otra parte  
Resolución : 0,1°C  
Pila : 1,5 V AAA

**Technische Daten:**  
Messbereich: -25°C bis 70°C  
Genaugkeit: ±1°C von 0°C bis 50°C, ansonsten ±1,5°C  
Auflösung: 0,1°C  
Batterie: 1,5 V AAA

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germany  
No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice. The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

02/21

**VISION – Thermomètre de fenêtre digital**

(F)

- Fonctions :**
- Design clair et fonctionnel
  - Lecture simple de la température extérieure à l'intérieur
  - Maximum et minimum values with auto reset
  - Easy to fix, removable for window cleaning
  - Resistant aux intempéries

**Opération :**

Ouvrir le compartiment de la pile avec un tournevis et enlever la bande d'interruption de la pile. Refermer le compartiment de la pile avec soin. Retirez les films de protection des deux côtés de l'affichage. L'instrument est maintenant prêt à fonctionner. La protection contre la pluie et les UV (ci-dessous) est déjà pré-installée pour les emballages transparents. Pour retirer les deux films protecteurs, retirez d'abord la vitre en plastique. L'affichage supérieur vous indique la température maximale, l'affichage du milieu la température momentanée et l'affichage inférieur la température minimale.

**Remarque importante pour l'emploi :** En raison de la dissipation thermique (en dépendance de l'isolation) et la position protégée de votre fenêtre, la température indiquée sur votre VISION peut être plus élevée que la température extérieure en position libre et dégagée directement au-dessus du sol.

**Informations importantes pour l'utilisation :** In base all'irraggiamento di calore (a seconda dell'isolamento) e alla posizione riparata della finestra, la temperatura visualizzata sul termometro da finestra VISION può essere superiore alla temperatura esterna in posizione libera e degagata direttamente sul suolo.

**Informazioni importanti per l'utilizzo:** In base all'irraggiamento di calore (a seconda dell'isolamento) e alla posizione riparata della finestra, la temperatura visualizzata sul termometro da finestra VISION può essere superiore alla temperatura esterna in posizione libera e degagata direttamente sul suolo.

**Temperature massime e minime:**

- Les valeurs maximales et minimales sont mises en arrière automatiquement : la température maximale à 8 le matin et la température minimale à 8 le soir. Pour cela il faut ajuster l'heure actuelle.

**Impostazione dell'ora:**

- Appuyez sur la touche MODE pour arriver au mode de réglage. Vous pouvez donner l'heure avec la touche « + ». Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.
- Pressez encore une fois la touche MODE pour régler les minutes de la même manière.
- En pressant la touche MODE une troisième fois le mode normal apparaît.

**Applikation:**  
Fissare il supporto alla finestra con la pellicola autoadesiva inclusa, dopo aver provveduto a pulire il vetro. Lo strumento si può ora appendere e sganciare molto facilmente.

**Fixation :**  
Fixer le support du thermomètre à l'extérieur de la fenêtre à l'aide d'une adhésive. Veuillez nettoyer la fenêtre en avance. L'appareil peut être accroché et décroché facilement.

**Attention :**  
Evitez l'irradiation directe du soleil qui falsifie les valeurs indiquées. Par cela durant des températures extrêmement hautes l'affichage peut être endommagé ou les cristaux liquides peuvent décolorer à cause d'un ensollement permanent.

Per migliorare la protezione rispetto alla pioggia e alle intemperie e la leggibilità del display, specialmente in caso di buio, viene fornita una lastra in plastica (prevista nel caso di imballo trasparente). Consigliamo l'installazione di tale lastra specialmente quando il termometro da finestra VISION è collocato sul lato esposto agli agenti atmosferici oppure a forte irradiazione solare.

È possibile introdurre facilmente la lastra nelle apposite fessure poste dietro al supporto del dispositivo, non piegare né tirare il display stesso.

**Attenzione: il display è delicato!** Evitare di rimozione della lastra o di distacco del termometro dal supporto, non piegare né tirare il display stesso.

**Opgelet:**  
Vermindert directe zonnestraling: zij vervalst de getoonde waarden en kan bij extreem hoge temperatuur schade aan het display veroorzaken of bij langdurige zonnestraling van vloeistofkristallen laten verloren.

Om de bescherming tegen uv en regen te voorbereiden wordt een kunststofplaat meegeleverd (bij de celofaanverpakking voorgemeenteerd). Wij raden u aan de kunststofplaat te monteren wanneer uw VISION venster-thermometer aan de regen- en windzijde is aangebracht of aan sterke zonnestraling wordt blootgesteld.

U kunt de plaat heel eenvoudig in de voorzijde openhouden achter het display bevestigen.

Wees voorzichtig met het gevoelig display! Niet knijpen er in of trekken terwijl u de plaat verwijderd of de thermometer uit de houder maakt.

**Sostituzione della batteria:**

- Veiller à échanger la pile si l'affichage devient faible.
- Retirez l'appareil du support.
- Ouvrir le compartiment de la pile avec un tournevis et enlever la pile.
- Insérer une nouvelle pile (1,5 V AAA). Refermer le compartiment de la pile avec soin.
- Utiliser des piles alcalines. Accorder soi avec l'insertion de la pile avec la polarité giuste.

**Per la vostra sicurezza:**

- Non utilizzare il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.

**Vor uw veiligheid:**

- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen

**VISION – Digitális ablakhőmérő****Jellemzői / Funkciói:**

- egyszerű, jól áttékinthető felület
- külön hőmérőkkel kényelmesebb leolvasátható a szabadból
- maximum- és minimummérőkkel automatikus visszaállításra
- könnyű szerelhetőség, ablakmosáskor levehető
- időjárásállí

**Üzembe helyezés:**

Rögzítse a tartót a mellékelt ragasztófolialval az ablak külső oldalán. Az ablakot a rögzítés előtt tisztitsa meg. A készülék egyszerűen fel- és leakasztható.

Kerülje a közvetlen napfényt.

**Kezelés:**

Távolítsa el a tartót. Nyissa ki egy csavarhúzóval az elem nyílását és tegye bele az elemeket. Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről. A készülék most üzemképes. A kijelzőn szereplő felől értek mutatja a legmagasabb hőmérőkletet, a középső az aktuális értéket és az alsó a legalacsonyabb hőmérőkletet.

**Lemagassabbi- és legalacsonyabb hőmérőklet:**

- A maximum- és minimumhőmérőklet automatikusan visszaállítódnak. A legmagasabb hőmérőklet reggel 8 - a legalacsonyabb este 8 órákor. Ehhez az aktuális időpontot kell állítania..

**Idő beállítása:**

- A „MODE” gomb megnyomásával éri el a beállítási módot. Állítsa be a „+” gomb segítségével a kívánt órat. A gyors/beállításhoz tartsa nyomva a gombot.
- Nyomja meg méggyezer a „MODE” gombot és állítsa be az előzőek szerint a kívánt perceket.
- A „MODE” gomb megnyomásával térhét vissza az alapállapotba.

**Üzemelhetőségek:**

- Cserélje ki az elemet, ha a kijelző gyengébben jelez. **Figyelem!** A használt elem nem háztartási hulladék. Ezeket a megfelelő gyűjtőhelyen vagy a forgalmazónál adjja le.
- Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérőkletnek, vibrációknak és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén nedves kendővel tisztítja. Ne használjon vegyszert vagy oldószer!
- Kérjük ne javítsa sajátkezüleg. Reklamáció esetén forduljon a forgalmazóhoz. Reklamáció előtt cserélje ki az elemet. Nem rendeltetésszerű használattal és a készülék felnyitása után nem érvényesített garancia.

**Technikai adatok:**

- mérési tartomány: -25°C -tól +70°C-ig  
± 1°C 0°C-tól 50°C-ig, egyébként ± 1,5°C
- pontosság: 0,1°C
- kijelző beosztására: 1,5 V AAA

**VISION – Digitální okenní teplomer****Popis:**

- Cistý funkční design
- Snadné měření venkovní teploty zvnějška
- Maximální a minimální hodnoty s automatickým vynulováním
- Snadné upevnění i demontáž pro čistění oken
- Vodotěsný

**Instalace:**

Připevněte pomocí lepitky na očistěné sklo z venkovní strany okna. Nyní můžete teplomer velmi snadno připevnit i sejmout. Vyhneťte se přímo slunečnímu záření. Aby teplomer ukazoval správnou teplotu, je nutné ho umístit na severní stranu do střínu.

**Použití:**

Vyměňte držák. Pomocí šroubováku otevřete prostor pro vložení baterie a vložte baterii. Sejměte ochranou folii z displeje. Nyní je zařízení připraveno k použití. Horní část displeje ukazuje maximální teplotu, střední část momentální teplotu a spodní část minimální teplotu.

**MAX / MIN teploty:**

- Automatické zaznamenávaní teploty:
- Maximální teplota o 8,00
- Minimální teplota o 20,00
- Předtím musí být správně nastaven čas.

**Nastavení času:**

- Stiskněte tlačítko MODE ke vstupu do režimu nastavování. Hodiny nastavujeme stlačením tlačítka +. Pro rychlejší nastavení stiskněte a držte.
- Znovu stiskněte tlačítko MODE a stojením způsobem nastavte minutu. Nastavujeme stlačením tlačítka +.
- Stlačením tlačítka MODE prepneeme do režimu zobrazenia teploty..

**Údržba:**

- Baterie vyměňujte, jakmile intenzita záření začíná slabnout.

**POZOR!** Nevhazujte prázdné baterie do domáckho odpadu. Ukládejte v místech k tomu určených! POZOR na displej teploměru aby nedošlo k jeho zlomení při demontáži (např. mytí oken) teplomer vždy uchopte za vrchní část, která je nalepená na okno.

- Nevhazujte zařízení extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům.
- Cistění provádějte pomocí měkkého vlhkého hadíku. Nepoužívejte žádné čisticí nebo saponátové přípravky.
- Přístroj čistěte jemnou hadičkou. Nepoužívejte abrazivně čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Kontaktujte dodavatele. Před reklamaci vyměňte zařízení baterie. Záruka se nevztahuje na poškození z důvodu neodborné opravy nebo otevření.

**Specifikace:**

- Mérítelný rozsah: -25°C až +70°C
- Presnost: 0°C do 50°C ± 1°C, inak ± 1,5°C
- Delenie: 0,1°C
- Baterie: 1,5V AAA

**VISION – Digitálny okenný teplomer****Popis:**

- Priehľadný displej
- Ľahké čistenie hodôr z vnútra
- Maximálna a minimálna hodnota s automatickým vynulovaním
- Snadné upevnenie i demontáž pre čistenie okien
- Odobné vývojové hodnoty pre čistenie okien

**Montáž:**

Prilepte držák zvonku na okno. Prosím vycistite okno pred nalepením držiaka. Potom môžete jednoducho zavesiť alebo zvesiť teplomer. Vyhnite sa umiestneniu teplomera na priame slnečné svetlo.

**Použitie:**

Vymenite kryt batérie a vložte batériu vyznačenou polaritou dovnútra. Odstráňte foliu z displeja. Přístroj je připraven na použitie. Spodný displej ukazuje maximálnu teplotu, stredný displej aktuálnu a horný displej minimálnu teplotu.

**MIN/MAX teploty:**

- Automatické zaznamenávanie teploty:
- Maximálna teplota o 8,00
- Minimálna teplota o 20,00
- Predtím musí byť správně nastaven čas.

**Nastavenie hodín:**

- Stisknite tlačidlo MODE vstupom do nastavovacieho režimu. Hodiny nastavujeme stlačaním tlačítka +. Pro rychlejší nastavenie stiskniete a držte.
- Znovu stisknite tlačidlo MODE a stojením zpôsobom nastavte minuty. Nastavujeme stlačením tlačítka +.
- Stlačením tlačítka MODE prepneeme do režimu zobrazenia teploty..

**Údržba:**

- Vymenite batériu ak displej stráca na kontraste.

**Upozornenie**  
Použite batériu nevhadzujte do domáckeho odpadu, vhodte ich do označeného kontajnera.  
Nevhazujte prístroj extrémnym teplotám, vibracím alebo otřesům.  
Cistění provádějte pomocí měkkého vlhkého hadíku. Nepoužívejte žádné čisticí nebo saponátové přípravky.  
Nepokoušejte se zařízení opravovat. Kontaktujte dodavatele. Otvorenie prístroja spôsobi stratu záruky.

- Meraci rozsah: -25°C až +70°C
- Presnosť: 0°C do 50°C ± 1°C, inak ± 1,5°C
- Delenie: 0,1°C
- Baterie: 1,5 Volt AAA

**VISION – Termómetro de Ventana digital****Funciones principales:**

- Diseño claro y funcional
- Lectura cómoda de la temperatura exterior através del interior
- Valores máximos y mínimos con reposición automática
- Montaje fácil, extraíble para limpiar ventanas
- Resistente a la intemperie

**Manejo:**

Abrir la tapa de la pila con un destornillador y quite la tira de interrupción de la pila. Cierre el compartimento de la batería con cuidado. Quite las películas protectoras en ambos lados de la pantalla. El dispositivo está ahora listo para el funcionamiento. Para el empaquetado transparente, la protección contra UV y la lluvia (ver abajo) ya viene premontada. Para quitar ambas películas protectoras, primero retire el disco de plástico. La pantalla superior le indica la temperatura máxima, la pantalla central indica la temperatura actual y la pantalla inferior la temperatura mínima.

**Indicación importante acerca de su uso:** Debido a la radiación térmica (según aislamiento) o bien de la posición protegida de su ventana, la temperatura mostrada por su termómetro de ventana VISION puede ser superior a la temperatura exterior real a la intemperie en posición desprotegida directa sobre el suelo.

**Temperaturas máximas y mínimas:** Los valores máximos y mínimos se reponen automáticamente: La temperatura máxima a las 8:00 de la mañana y la temperatura mínima a las 20:00 horas de la tarde. Para ello deberá ajustar el horario actual:

**Ajustar el horario:**

- Pulse la tecla MODE para llegar al modo de ajuste. Con la tecla “+” usted podrá ajustar las horas. Si mantiene pulsada la tecla cambia el valor más rápidamente. Seguidamente pulse la tecla MODE e introduzca de la misma manera los minutos.
- Pulse la tecla MODE para salir del modo de ajuste.

**Aplicación:**

Fije el soporte en la ventana en el exterior con la lámina autoadhesiva adjunta. Limpie la ventana antes de pegar. El dispositivo se puede colgar y descolgar fácilmente.

**Atención:**

Evite la exposición directa al sol, pois esta pode alterar os valores indicados. As temperaturas muito elevadas podem causar danos nos ecrãs. A exposição constante à luz solar pode branquear os cristais líquidos.

Para melhorar a protecção contra raios UV e contra a chuva, bem como melhorar a visibilidade do mostrador, nomeadamente à noite, é fornecida uma chapa em plástico. Aconselhamos a sua instalação, especialmente se o local do seu termômetro de janela VISION estiver exposto ao vento e à chuva ou a fortes radiações solares. A chapa deve ser facilmente colocada na parte de trás do mostrador, nos orifícios previstos para a mesma.

**Atenção:** o mostrador é muito sensível! Ao remover a chapa ou o termômetro do suporte, ter cuidado para não parir ou punhar o mostrador.

**Troca da pilha:**

- Você deve trocar a pilha quando a visualização fica fraca.
- Retire o instrumento do suporte, abra o compartimento das pilhas com uma chave de fendas e coloque uma pilha nova (1,5V AAA). Utilize somente pilhas alcalinas.
- Feche o compartimento da pilha de novo.
- As pilhas fracas devem ser trocadas rapidamente para evitar danos resultantes de um vazamento da pilha. As pilhas contêm ácidos prejudiciais. Utilize óculos protetores e luvas ao manusear baterias com vazamento.

**Atenção:** Não jogue dispositivos eletrônicos e pilhas usadas no lixo doméstico. Para proteger o ambiente, leve-as ao seu revendedor ou aos locais de coleta apropriados conforme as normas nacionais ou locais.

**Manutenção:**

- Evite temperaturas extremas, vibrações e choques
- Para limpar o monitor e a parte externa use apenas um pano úmido. Não use solventes ou produtos de limpeza.
- Evite a proximidade com aparelhos de televisão, componentes eletrônicos ou objetos metálicos maciços.
- É recomendado trocar a pilha quando houver falhas no funcionamento do termômetro. Não reinicie o instrumento.

**Precauções e Exclusão de responsabilidade:**

- Este instrumento não é um jogo para crianças. Deverá ser utilizado com a supervisão de um adulto.
- Este instrumento não é indicado para finalidades médicas ou informações públicas, é somente destinado para uso doméstico.

**Dados técnicos:**

Intervalo das medições: de -25°C a 70°C

Precisão: ± 1°C de 0°C a 50°C,

± 1,5°C para as outras temperaturas

Resolução: 0,1°C

Bateria: 1,5V AAA

**Características técnicas:**  
Campo de medida: -25 hasta + 70 °C

Error de medida máx.: ± 1 °C de 0°C hasta 50 °C, si no ± 1,5 °C

Definición: 0,1 °C

Pila: 1,5V AAA

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Alemania  
Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.

Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto lo puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

02/21

**VISION – Termómetro Digital para janela****Funções:**

- Design claro e funcional
- Leitura cômoda da temperatura exterior através do interior
- Valores máximos e mínimos com reposição automática
- Montagem simples, removível para limpeza da janela
- Resistente a intempéries

**Utilização:**

Abrir a tampa da pilha com uma chave de fendas e desbloqueie a pilha retirando o material isolante entre a pilha e o contato negativo (-) da mesma. Feche o compartimento das pilhas de novo e remove a película protetora do display. Agora o aparelho está pronto a funcionar.

O display superior indica a temperatura máxima, o display central indica a temperatura real, o display inferior indica a temperatura mínima.

**Informação importante relativamente à utilização:** Com base na radiação térmica (dependendo do isolamento) ou à camada protegida da sua janela, a temperatura visualizada no seu VISION pode ser mais elevada do que a temperatura exterior real a intempéries em posição desprotegida directa sobre o solo.

**Temperaturas máximas e mínimas:**

- Os valores máximos e mínimos são recolocados automaticamente: a temperatura máxima de manhã às 8h e a temperatura mínima à noite às